



Pressemitteilung Nr. 006

06.01.2021

Schwimmbad Die Lakai bis auf weiteres geschlossen

Da die Belüftungsanlage der Lakai defekt und ausgefallen ist, muss das Schwimmbad schließen. Die Anlage ist grundlegende Voraussetzung für den Betrieb des Bades. Der Saunabereich bleibt weiterhin geöffnet. Die Belüftungsanlage wird in den nächsten Wochen repariert. Die Öffnung des Bades wird vermeldet sobald die Reparaturen abgeschlossen sind.